

KANFAS

Stanislav Kandus

technicko-organizační činnost v oboru PO

zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304

Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
tel./fax: (02) 51 81 97 27
0603 303 608, 0604 947 180
DIČ: CZ-460519489
IČO: 13 126 687
e-mail: info@kanfas.cz
<http://www.kanfas.cz>

bankovní spojení: KB a.s. Praha č.ú. 95046-051/0100

Doklad o provedení odzkoušení plynového výstražného zařízení pro kontinuální měření koncentrací plynu a provedení kalibrace dle ČSN EN 50073, ČSN 736058, MVč. 246/2001 Sb.

Objednatel	Společenství vlastníků jednotek domu Italská Italská 2561/47, 120 00 Praha 2 IČ: 72022035
Umístění snímače	Italská 2561/47 120 00 Praha 2 Garáže 1 PP
Typ snímače	AUGUSTA DHP 4
Výrobní číslo snímače	7852, 9742, 9791, 9745, 9788, 9789, 9790, 9744, 9746, 9743, 9747, 1348
Rozsah měření	0 – 300 ppm
Kalibrováno na	CO – Oxid uhelnatý
Číslo láhve kalibračního plynu	114871
Koncentrace kalibračního plynu	120 ppm
Nejistota měření	5 %
Výsledek funkční zkoušky snímače	snímač vyhověl
Vyhodnocovací ústředna	
Typ ústředny	-----
Výrobní číslo ústředny	-----
Nastavení komparačních stupňů	
1. poplachový stupeň	27 ppm
2. poplachový stupeň	88 ppm
Datum provedení kalibrace	31. 7. 2015
Platnost kalibrace	červenec 2016
Poznámky:	Ventilátor funkční Akustická signalizace funkční Optická signalizace funkční
Razítko a podpis oprávněné osoby: Stanislav Kandus KANFAS technicko-organizační činnost v oboru PO Hilmarova 678, 152 00 Praha 5 zapsán v OR MS oddíl A, složka 45304 IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489	Evidenční číslo 23/2008

KANFAS

Stanislav Kandus

technicko-organizační činnost v oboru PO

zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304

Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
tel./fax: (02) 51 81 97 27
0603 303 608, 0604 947 180
DIČ: CZ-460519489
IČO: 13 126 687
e-mail: info@kanfas.cz
<http://www.kanfas.cz>

bankovní spojení: KB a.s. Praha č.ú. 95046-051/0100

Doklad o provedení odzkoušení plynového výstražného zařízení pro kontinuální měření koncentrací plynu a provedení kalibrace dle ČSN EN 50073, ČSN 736058, MVč. 246/2001 Sb.

Objednatel	Společenství vlastníků jednotek domu Italská Italská 2561/47, 120 00 Praha 2 IČ: 72022035
Umístění snímače	Italská 2565 120 00 Praha 2 Garáže 1 PP
Typ snímače	AUGUSTA DHP 4S
Výrobní číslo snímače	1342, 1340, 1341, 1345, 1347, 1343, 1344, 1346, 1339,
Rozsah měření	0 – 300 ppm
Kalibrováno na	CO – Oxid uhelnatý
Číslo láhve kalibračního plynu	114871
Koncentrace kalibračního plynu	120 ppm
Nejistota měření	5 %
Výsledek funkční zkoušky snímače	snímač vyhověl
Vyhodnocovací ústředna	
Typ ústředny	-----
Výrobní číslo ústředny	-----
Nastavení komparačních stupňů	
1. poplachový stupeň	27 ppm
2. poplachový stupeň	88 ppm
Datum provedení kalibrace	31. 7. 2015
Platnost kalibrace	červenec 2016
Poznámky:	Ventilátor funkční Akustická signalizace funkční Optická signalizace funkční
Razítko a podpis oprávněné osoby:	Evidenční číslo 23/2008

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v OR MS oddíl A, složka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489