

# Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.  
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 152824

Kontrola provedena : 31.07.2015

Provedl : Pepšovský Julius č. 11304

## Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek domu

Italská 2561/47

120 00 Praha 2

IČ : 72022035

DIČ :

## Dodavatel :

Stanislav KANDUS KANFAS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 54304

## Provozovna :

Italská 2561 - 2565

Italská 2561/47

120 00 Praha 2

Tel/fax: 251 819 727

E-mail : [info@kanfas.cz](mailto:info@kanfas.cz)

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	2561/47 1. P.P.	PG6 LE	032893	x				2008	07/18		odpovídá
2	1. P.P. rozvodna 019	S5 KT	115672	x				2006	07/16		odpovídá
3	recepce	S5 KT	67742	x				2006	07/16		odpovídá
4	2561/45 1. P.P.	PG6 LE	033741	x				2008	07/18		odpovídá
5	1. P.P. rozvodna	S5 KT	11858	x				2008	07/18		odpovídá
6	2562/51 1. N.P.	S5 KT	10751	x				2008	07/18		odpovídá
7	2562/49 1. N.P.	S5 KT	10749	x				2008	07/18		odpovídá
8	2563/53 1.N.P.	S5 KT	10769	x				2008	07/18		odpovídá
9	rozvodna 23	S5 KT	11825	x				2008	07/18		odpovídá
10	2564/57 1. N.P.	S5 KT	11460	x				2008	07/18		odpovídá
11	2565/61 1. N.P.	S5 KT	11879	x				2008	07/18		odpovídá
12	2565/59 1. N.P.	S5 KT	11843	x				2008	07/18		odpovídá
13	2563/55 1. N.P.	S5 KT	30268	x				2008	07/18		odpovídá
14	garáže	PG6 LE	033369	x				2008	07/18		odpovídá
15	"	PG6 LE	034498	x				2008	07/18		odpovídá
16	"	PG6 LE	034942	x				2008	07/18		odpovídá
17	"	PG6 LE	033716	x				2008	07/18		odpovídá
18	"	PG6 LE	033346	x				2008	07/18		odpovídá
19	"	PG6 LE	034943	x				2008	07/18		odpovídá
20	"	PG6 LE	032844	x				2008	07/18		odpovídá
21	"	PG6 LE	032956	x				2008	07/18		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	46	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.

Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

**Stanislav Kandus KANFAS**  
technicko-organizační činnost odboru PO  
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5  
zapsán v OR MS oddíl A, vložka 45304  
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Za zhotovitele:

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce

Následující kontrolu provést:

srpen 2016

dle Vyhl. MV ČR 246/2001

# Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

**Dodavatel:** Stanislav KANDUS KANFAS

152 00 Praha 5 - Barrandov

Řada dokladu : 300

Číslo dokladu : 152824

Sklad : 001

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
22	"	PG6 LE	034775	x				2008	07/18		odpovídá
23	"	PG6 LE	034656	x				2008	07/18		odpovídá
24	"	PG6 LE	034028	x				2008	07/17		odpovídá
25	"	PG6 LE	033881	x				2008	07/18		odpovídá
26	"	PG6 LE	032570	x				2008	07/18		odpovídá
27	"	PG6 LE	033479	x				2008	07/18		odpovídá
28	"	PG6 LE	034320	x				2008	07/18		odpovídá
29	"	PG6 LE	033443	x				2008	07/18		odpovídá
30	"	PG6 LE	031970	x				2008	07/18		odpovídá
31	"	PG6 LE	033563	x				2008	07/18		odpovídá
32	1. P.P. garáže	PG6 LE	031955	x				2008	07/18		odpovídá
33	rozvodna 046	S5 KT	11513	x				2008	07/18		odpovídá
34	sklad	S5 KT	11425	x				2008	07/18		odpovídá
35	1. N.P. odpadky	6P KT	353270	x				2008	07/18		odpovídá
36	1. P.P. VZT č. 41	S5 KT	10725	x				2008	07/18		odpovídá
37	1. P.P. VZT č. 37	S5 KT	09887	x				2008	07/18		odpovídá
38	1. P.P. VZT č. 33	S5 KT	10918	x				2008	07/18		odpovídá
39	1. P.P. VZT č. 29	S5 KT	11816	x				2008	07/18		odpovídá
40	1. P.P. VZT č. 43	S5 KT	10723	x				2008	07/18		odpovídá
41	1. P.P. VZT č. 42	S5 KT	10984	x				2008	07/18		odpovídá
42	rozvodna č. 40	S5 KT	11461	x				2008	07/18		odpovídá
43	rozvodna č. 36	S5 KT	12019	x				2008	07/18		odpovídá
44	rozvodna č. 32	S5 KT	11407	x				2008	07/18		odpovídá
45	rozvodna č. 29	S5 KT	10736	x				2008	07/18		odpovídá
46	rozvodna č. 28	S5 KT	11675	x				2008	07/18		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	46	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.

Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

**Stanislav Kandus KANFAS**  
 technicko-organizační úřad v oboru PO  
 Hilmarova 578, 152 00 Praha 5  
 zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304  
 IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Za zhotovitele:

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce

Následující kontrolu provést:

srpen 2016

dle Vyhl. MV ČR 246/2001